

# FITEX UNIVERSELE PRIMER



Datum : 11-04-2017 Versie : 01

- Productomschrijving : Corrosiewerende, sneldrogende en goed vullende, zinkfosfaat gepigmenteerde primer  
Toepassing : Op nieuw en reeds behandeld staalwerk  
Voornaamste kenmerken : Corrosiewerend Weerbestendig  
Sneldrogend  
Geschikt als basis voor 1- en 2- componenten aflakken

## Verwerkingsmethoden

### Eigenschappen

- Basis :  
Kleur :  
Dichtheid 20°C : Gemodificeerde alkydhars  
Laagdikte : Gebr. wit, en kleuren uit het kleurmengstelsel.  
Droogtijd : 1,43 kg/dm<sup>3</sup> (wit) 50 mu.  
droog  
Overschilderbaar : bij 20°C en een RV van 65% Stofdroog na ca. 15 minuten  
Kleefvrij na ca. 2 uur  
na 6 uur met de meest gangbare 1-componenten producten, zoals alkydhars-en/of chloorrubber verf na 24 uur met epoxy- en/of Polyurethaan verf  
Glans :  
Vastestofgehalte :  
Theor. rendement : mat ca. 51 vol%.  
Houdbaarheid : 10 m<sup>2</sup> per liter bij 50 mu. droog  
: in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

### Verwerking

- Verwerkingstemp. : niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%. De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te liggen.  
Reinigingsverd. : Terpentine

### Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar .

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

- Kwast / roller  
verdunding : 0 – 5 % Terpentine  
Luchtspuit  
verdunding : 10 – 15 % Terpentine  
spuitdruk : 2 – 3 bar  
spuitopening : 1,5 mm.  
Airless spray  
verdunding : 0 – 5 % Terpentine  
spuitdruk : min. 170 bar  
spuitopening : 0,012 – 0,014 inch evt. met luchtondersteuning

### Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Metaal:

Roest en walshuid dienen verwijderd te worden d.m.v. stralen (reinigingsgraad SA 2,5) Daar waar geen stralen mogelijk is, hand ontroesten d.m.v. roterende schuurborstels, schuurschijven, roestborstels tot reinigingsgraad St. 3. Vervolgens goed ontvetten.

### Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming : draag geschikte handschoenen  
Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril